

# 在阶梯上的危险防止

계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

## 阶梯是什么？ ‘계단’이란?

- 阶梯说的是为了连接高度不同的两个地面，一般有20度到45度倾斜角的通道，水平部材做成板形或者平面踏板，最重要的是要能安全移动。

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

## △ 主要危险原因 주요 위험 요인



✓ 落下物引起的风险  
낙하물에 의한 위험




✓ 摔倒引起的风险  
넘어짐에 의한 위험



✓ 失足引起的風險  
실족에 의한 위험

## Check Box | 阶梯的构造 (包含临时阶梯)

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



能承担500 kg/m<sup>2</sup>荷重的强度

500 kg/m<sup>2</sup> 하중에 견딜 수 있는 강도

宽1米以上

폭 1m 이상



没有工具等的落下风险的构造

공구 등의 낙하 위험이 없는 구조



고용노동부

산업재해예방  
안전보건공단



## ⚠ 事故案例 재해사례



### • 下楼梯途中，失去重心摔倒

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

为了准备给公寓管理栋的机械室墙体美化装修，下阶梯的过程中，身体失去重心摔倒，在阶梯上翻滚，头部受伤死亡

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### 事故原因 재해원인

#### • 未设置安全通道

안전한 통로 미 설치

- 把不织布以不跟踏阶的弯曲吻合的不贴紧的状态设置，成为妨碍（滑倒或者绊倒）正常通行的原因

부직포를 계단 담단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

#### • 未佩戴安全帽，头部保护不周

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### 预防对策 예방대책

#### • 确保安全通道

안전한 통로 확보

- 阶梯通道上要没有绊倒或者无纺布的滑动导致滑倒等的危险

계단통로에 발이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

#### • 认真佩戴个人保护具

개인보호구 착용 철저

- 建筑现场投入作业者时，要提供·劝告佩戴适合作业的个人保护具

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용도록 조치

# Phòng ngừa nguy hiểm trên cầu thang

계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

## Cầu thang là gì? '계단'이란?

- Cầu thang gác là lối đi có góc nghiêng 20 - 45 độ để nối hai tầng khác nhau. Chi tiết ngang là một tấm đĩa hoặc chỗ để chân phẳng. Hỗn hợp, phải an toàn khi di chuyển trên bề mặt.

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

## △ Các yếu tố rủi ro chính 주요 위험 요인



✓ Nguy cơ vật rơi  
낙하물에 의한 위험



✓ Nguy cơ té ngã  
넘어짐에 의한 위험




✓ Nguy cơ trượt chân và ngã  
실족에 의한 위험



## Ô đánh dấu | Cầu trúc cầu thang (bao gồm cả cầu thang tạm thời)

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



H: Tổng chiều cao 계단높이  
g: Chiều sâu nấc thang 발판깊이  
e: Không gian trống trên nấc thang  
발판위의 머리공간  
h: Chiều cao bậc thang 단단높이  
p: Đầu cầu thang 계단참  
r: Bề rộng đáy răng cưa 겹침  
a: Góc 경사각  
L: Bề rộng bề mặt 통로폭  
SL: Dầm 경사선



500 kg 이상의 하중에  
견딜 수 있어야 ...



Độ bền chịu được mức tải trực tiếp hơn 500kg/m<sup>2</sup>  
500 kg/m<sup>2</sup> 하중에 견딜 수 있는 강도



Cầu trúc không có nguy cơ vật rơi như công cụ  
공구 등의 낙하 위험이 없는 구조



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



VIETNAM

## ⚠ Trường hợp tai nạn 재해사례



### • Mất thăng bằng và ngã khi đi xuống cầu thang

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

Trong khi đi xuống cầu thang để chuẩn bị trát vữa tường trong phòng máy tại một tòa nhà quản lý căn hộ, một công nhân bị mất thăng bằng và ngã xuống cầu thang. Công nhân này bị chấn thương vùng đầu và sau đó đã tử vong

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### Nguyên nhân tai nạn 재해원인

#### • Không có lối đi an toàn

안전한 통로 미 설치

- Vải không dệt được đính không sát với bờ cong của mỗi thành bậc cầu thang, và làm cản trở (gây trượt chân hoặc vấp ngã) lối đi thường  
부직포를 계단 단단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

#### • Không bảo vệ đầu đầy đủ do không mang mũ bảo hiểm

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### Biện pháp phòng ngừa 예방대책

#### • Đảm bảo lối đi an toàn

안전한 통로 확보

- Đảm bảo không có nguy cơ té ngã xuống cầu thang hoặc trượt chân trên vải không dệt đang di động bất kỳ  
계단통로에 밤이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

#### • Mặc đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân

개인보호구 착용 철저

- Khi công nhân ở công trường, đảm bảo công nhân được cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với công việc

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용토록 조치

# ป้องกันอันตรายบนขั้นบันได 계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

## บันไดคืออะไร? '계단'이란?

- บันได คือ ทางเดินที่มีมุนอีียง 20 ถึง 45 องศา เพื่อเชื่อมต่อชั้นสองชั้น ส่วนประกอบตามแนววางจะเป็นแผ่นหรือพื้นผิวนิ่วเรียบ เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องเคลื่อนที่บนพื้นผิวได้อย่างปลอดภัย
- 계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

## ⚠️ ปัจจัยเสี่ยงหลัก 주요 위험 요인



▢ ความเสี่ยงที่วัสดุจะแตกหัก  
낙하물에 의한 위험




▢ ความเสี่ยงที่จะตกบันได  
넘어짐에 의한 위험



▢ ความเสี่ยงที่จะลื่นไถลและหลุด  
실족에 의한 위험

## ▣ ช่องทำเครื่องหมาย | 코รงสร้างบันได (รวมถึงบันไดชั่วคราว)

계단의 구조(가설계단 포함)



a: ความสูงรวมทั้งหนด 계단높이  
b: ความลึกของทั้งหมด 발판깊이  
c: ที่วางเนื้อเครื่องบนบันได 발판위의 머리공간  
d: ความสูงของขั้นบันได 단단높이  
e: ชานบันได 계단참  
f: สำหรับเพื่อส่องกัน 겹침  
g: มุม 경사각  
h: ความกว้างของขั้นบันได 通로폭  
i: ฐานบันได 경사선



◉ ควรจะสามารถรองรับ  
น้ำหนักบริสุทธิ์  
ได้มากกว่า 500 กิโลกรัม  
500 kg 이상의 하중에  
견딜 수 있어야…



● ฝีกำลังสามารถรับน้ำหนักบริสุทธิ์ได้ 500  
กิโลกรัมต่อตารางเมตร  
500 kg/m<sup>2</sup> 하중에 견딜 수 있는 강도

◉ กว้างกว่า 1 เมตร  
폭 1m 이상



◉ 코รงสร้างที่ไม่มีความเสี่ยงที่วัสดุ เช่นเครื่องมือ จะแตกหัก  
공구 등의 낙하 위험이 없는 구조



고용노동부

산업재해예방  
안전보건공단



THAILAND

## ⚠️ กรณีการเกิดอุบัติเหตุ 재해사례



### • เสียสมดุลและตกบันไดขณะกำลังเดินลง

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

ขณะกำลังเดินลงบันไดเพื่อเตรียมจะaabปูนผนังในห้องเครื่องของอาคารห้องชุด

คุณงานเสียสมดุลและตกบันได คุณงานได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### สาเหตุของอุบัติเหตุ 재해원인

#### • ไม่มีทางเดินที่ปลอดภัย

안전한 통로 미 설치

- มีการนำผ้าใบสังเคราะห์มาติดซึ่งไม่แนบชิดกับส่วนเว้าโค้งของบันไดแต่ละขั้น และยังเหมือนเป็นสิ่งกีดขวาง (เช่นเป็นสาเหตุของการลื่นหรือสะ浊) ทางเดินปกติอีกด้วย

부직포를 계단 담단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

#### • การป้องกันศีรษะไม่เพียงพอเนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัย

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### มาตรการป้องกัน 예방대책

#### • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัย

안전한 통로 확보

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะตกลงมาจากขั้นบันไดหรือลิ้นไกลบนผ้าใบสังเคราะห์ซึ่งเคลื่อนที่ 계단통로에 밭이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

#### • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน

개인보호구 착용 철저

#### - เมื่อคนงานอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง

ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพากษาเมื่ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용도록 조치

# Prevent dangers on a staircase

계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

## What is a staircase? '계단'이란?

- A staircase is a passage that has an angle of inclination of 20 to 45 degrees in order to connect two different floor surfaces. The transverse member is a plate or planar foothold. Above all, it must be safe to move on its surface.

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

## △ Main Risk Factors 주요 위험 요인



Risk of falling objects  
낙하물에 의한 위험



Risk of falls  
넘어짐에 의한 위험




Risk of slipping and falling  
실족에 의한 위험



## Check Box | Staircase structure (including temporary staircase)

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



## ⚠ Accident case 재해사례



### • Lost balance and fell when walking down the stairs

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

While walking down the stairs to prepare for plastering the walls in a machine room at an apartment administration building, a worker lost balance and fell down the stairs. The worker suffered from a head injury and subsequently died.

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### Causes of the accident 재해원인

#### • No safe passage was available

안전한 통로 미 설치

- Nonwoven fabric was installed such that it was not in close contact with the curvature of each rise of the stairs, and it acted as an obstruction (causing a slip or trip) to the normal passage

부직포를 계단 담단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

#### • Inadequate head protection from a failure to wear a safety helmet

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### Preventive measures 예방대책

#### • Secure a safe passage

안전한 통로 확보

- Make sure there is no risk of falling down the stairway or slipping on any moving nonwoven fabric

계단통로에 밟아 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

#### • Thoroughly wear personal protective equipment

개인보호구 착용 철저

- When workers are at the construction site, ensure they are provided with appropriate personal protective equipment for their work.

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용토록 조치

# Zinada bo'ladigan xavfliliklarni oldini oling

## 계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

### Zina nima o'zi? '계단'이란?

- Zina - bu ikkita boshqa bo'lgan qavatlarning yuzasini bir-biriga ulash uchun qiyaligining burchagi 20 dan 45 darajagacha bo'lgan yo'lakdir. Ko'ndalang qism bu panel yoki tekis oyoq tayanchi. Eng muhimmi, uning yuzasida harakat qilish xavfsiz bo'lishi kerak.

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

### △ Asosiy xavf omillari 주요 위험 요인



✓ Ob'ektlarning yiqilish xavfi  
낙하물에 의한 위험



✓ Yiqilishlar xavfi  
넘어짐에 의한 위험




✓ Sirpanish va yiqilish xavfi  
실족에 의한 위험



### Belgilash katakchasi | Zina tuzilishi (shu jumladan vaqtinchalik zina)

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



H: Umumiyligi pod'yom 계단높이  
g: Pog'ona chuqurligi 빌판깊이  
e: Pog'ona ustidagi balandlik  
발판위의 머리공간  
h: Pod'yom balandligi 단단높이  
p: Posadka 계단참  
r: Perekrityye 겹침  
a: Burchak 경사각  
L: Yuzanening kengligi 통로폭  
SL: Tetiva 경사선



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



## ⚠ Baxtsiz hodisa 재해사례



### • Muvozanatni yuqotdi va zinadan pastga qarab yurayotganida yiqildi

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

Ma'muriyat binosining mashina honasining devorlarini suvoq qilish uchun zinadan pastga qarab yurayotganida, ishchi muvozanatini yo'qotib zinadan pastga qarab yiqildi. Ishchi boshidan jarohat oldi va keyinchalik vafot etdi

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### Voqeа sabablari 재해원인

#### • Yo'lak xavfsiz bo'limganligi

안전한 통로 미 설치

- Zinaning ustiga tashalgan to'qilmagan mato har bir pog'ona pod'yomining egriligi bilan bevosita aloqada bo'limgan va oddiy yolakda to'siqlik (sirpanish yoki qoqilishga sabab bo'lib) vazifasini bajargan

부직포를 계단 담단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

#### • Himoya kaskasini kiymaslik sababli bosh himoyasi yetarli bo'limganligi

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### Oldini olish choralari 예방대책

#### • Yolakning xavfsizligini ta'minlang

안전한 통로 확보

- Zinadan pastga qarab yiqilish yoki har qanday to'qilmagan mato ustida sirpanish xavfi bolmasligiga ishonch hosil qiling

계단통로에 밭이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

#### • Shaxsiy himoya vositalarini yaxshilab taqib oling

개인보호구 착용 철저

- Ishchilar qurilish maydonida bo'lganlarida, ularga kerakli shaxsiy himoya vositalari berilishini ta'mirlang.

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용토록 조치

# Mencegah bahaya di tangga

## 계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

## Apa itu tangga? ‘계단’이란?

- Tangga adalah lintasan yang memiliki sudut kemiringan 20 sampai 45 derajat dalam rangka untuk menghubungkan dua permukaan lantai. Anggota yang melintang adalah piring atau planar pijakan. Yang terpenting, harus aman untuk bergerak pada permukaannya.

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면  
발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

## ⚠ Faktor Risiko Utama 주요 위험 요인



## Risiko dari benda jatuh 낙하물에 의한 위험




## Risiko jatuh 넘어짐에 의한 위험



## Risiko tergelincir dan jatuh 실족에 의한 위험

Kotak Periksa | Struktur tangga (termasuk sementara tangga)

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



- H: Kenaikan total 계단높이
- g: Kedalaman telapak 발판깊이
- e: Ruang utama di atas tapak 발판위의 머리공간
- h: Ketinggian naik 단계높이
- p: Pendaratan 계단참
- r: Tumpang tindih 겹침
- a: Sudut 경사각
- L: Lebar permukaan 통로폭
- SI : Balok 경사선



Harus mampu mendukung  
beban hidup lebih dari 500 kg ...  
500 kg 이상의 하중에  
견디 수 있어야 ...



Kekuatan yang mampu mendukung beban hidup sebesar  $500 \text{ kg/m}^2$   
 $500 \text{ kg/m}^2$  하중에 견딜 수 있는 강도

Lebar lebih dari 1 m  
폭 1m 이상



Struktur yang tidak memiliki risiko benda-benda jatuh seperti alat-alat  
공구 등의 낙하 위험이 없는 구조

## ⚠ Kasus kecelakaan 재해사례



### • Kehilangan keseimbangan dan jatuh ketika berjalan menuruni tangga

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

Sambil berjalan menuruni tangga untuk mempersiapkan untuk plesteran dinding dalam ruang mesin di sebuah gedung administrasi apartemen, pekerja kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga. Pekerja menderita cedera kepala dan kemudian meninggal

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### Penyebab kecelakaan 재해원인

#### • Tidak tersedia lintasan aman

안전한 통로 미 설치

#### - Kain serat dipasang dengan tidak kontak dekat dengan kelengkungan dari masing-masing kenaikan jenjang, dan bertindak sebagai halangan (menyebabkan slip atau pemicu) ke lintasan normal

부직포를 계단 담단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

#### • Perlindungan kepala tidak memadai dari kegagalan untuk memakai helm pelindung

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### Langkah-langkah pencegahan 예방대책

#### • Mengamankan lintasan aman

안전한 통로 확보

#### - Pastikan tidak ada risiko jatuh menuruni tangga atau tergelincir pada setiap pergerakan kain serat

계단통로에 발이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

#### • Benar-benar memakai alat pelindung diri

개인보호구 착용 철저

#### - Ketika para pekerja di lokasi konstruksi, pastikan mereka dilengkapi dengan peralatan pelindung diri yang sesuai untuk pekerjaan mereka.

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용토록 조치

# ទុប់ស្ថាត់គ្រោះថ្នាក់លើជណ្ឌីរ

## 계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

## តើ ជនីវេរ គីជាម្បី? ‘계단’이란?



계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

## ⚠️ ກໍາລັງບານີກໍ່ຍິ້ງ ຊົດຕະພາບ



ការធ្វើកំណែយចេដន្តរ

낙하물에 의한 위험



## ການໃບກົດ

## 넘어짐에 의한 위험




ការអិលធ្លាក់

실족에 의한 위험

 យូអប់គ្រួតពិនិត្យ | ចប់នាសម្ព័ន្ធជាមីក (រូមទាំងជាមីកបែណ្តុះអាសន្ន)  
Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



H: កំណត់សំរួចប្រកាសណា  
 g: ទទួលឯកសារពេលវេលាបាលពាណិជ្ជកម្ម  
 e: កំណត់សំរួចក្នុងការបង្កើតកំណត់សំរួច  
 បាលពាណិជ្ជកម្មនៃការបង្កើតក្នុងការបង្កើត  
 កំណត់សំរួចក្នុងការបង្កើតក្នុងការបង្កើត  
 h: កំណត់សំរួចក្នុងការបង្កើតក្នុងការបង្កើត  
 p: កំណត់សំរួចក្នុងការបង្កើតក្នុងការបង្កើត  
 r: បង្កើតក្នុងការបង្កើតក្នុងការបង្កើត  
 s: ក្នុងការបង្កើតក្នុងការបង្កើត  
 t: ក្នុងការបង្កើតក្នុងការបង្កើត



គិតប្រាប់បន្ទូកចលន៍តានលើសពី  
500kg ...  
500 kg 이상의 허중에  
견딜 수 있어야 ...



កម្មាធង់ដែលអាចប្រើបន្ទូកចល៉តបាន  $500 \text{ kg/m}^2$   
 $500 \text{ kg/m}^2$  ហើយនៅក្នុងនេះ គឺជាការប្រើបន្ទូកចល៉តបាន  $500 \text{ kg/m}^2$

500 kg/m<sup>2</sup> 하중에 견딜 수 있는 강도

ទឹកឱ្យលើសពី 1 m  
폭 1m 이상



ចំណាសម៉ានដែលគ្របានហានីកំយើតការធ្វាក់ស្ថុដូចជា  
ឧបករណ៍ជាអេម  
공구 등의 낙하 위험이 없는 구조

## ⚠️ ກ່ຽວຂ້ອງເປົາະໜຸກ໌ ຈາກສາລະ



- បាត់បង់លំនីង រួចហើយដូលធ្លាក់នៅពេលដើរចុះជណ្ឌវា  
계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

នៅពេលចេះដំណើរដឹងមីញីរៀបចំបៀកដាក់នៅក្នុងបន្ទូប៉ាស៊ីននៅអគារដ្ឋាល កម្មករម្មាក់បានបាត់បង់លំនីង រួចហើយត្រូវកំពើបានបង់លំនីង កម្មករនោះគឺរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយបន្ទូប៉ាស៊ីនបានបាត់បង់

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 물의 종석을 넓어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망

មេលហេតុនៃគ្រាប់ថ្មាក់ 재해원인

- **គ្រឿងច្រកផ្លូវសុវត្ថិភាព**  
안전한 통로 미 설치
    - **ក្រុមហ៊ុនក្នុងពាណិជ្ជកម្ម ត្រួវបានដាក់មិនបានដាប់លើជាមួយនឹងការណែនាំរីមួយ។  
ហើយក្នុងពាណិជ្ជកម្ម (ធ្វើឡើងអីលើ ប្រុងដែលដើរ) ចំពោះច្រកផ្លូវដើម្បីតាមរយៈការរំភាសាទុកដាក់មួយ**
  - **ការការពារក្នុងពាណិជ្ជកម្ម ត្រួវបានគ្រប់គ្រាន់ដោយសារមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាព**  
안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡

វិធានការការពារ យោងដាច់

# Шатны аюулаас сэргийлэх

계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

## Шат гэж юу вэ? '계단'이란?

- Шат гэдэг нь хоёр төрлийн шалын гадаргууг хооронд нь холбох зориулалттай 20-оос 45 хэм налуу өнцөгтэй дамжих хэсэг юм. Хөндлөн хэсэг нь тэгш эсвэл хавтан хөл ачих боломжтой байх. Юуны өмнө, энэ нь гадаргуу дээр хөдлөх, өсгөх, буухад аюулгүй байх шаардлагатай.

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

## △ Аюулд хүргэх хүчин зүйл 주요 위험 요인



✓ Зүйлс унах эрсдэл  
낙하물에 의한 위험



✓ Уналтаас сэргийлэх  
넘어짐에 의한 위험




✓ Хальтирч унах ба гulgаж унах  
эрсдэлтэй 실족에 의한 위험



## Шалгах хайрцаг | Шатны бүтэц / 투르 zuурын шатыг үүнд оруулна/

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



H: Нийт өндөр 계단높이  
g: гадаргууны гүн 발판깊이  
e: гадаргууны дээрх толгой хүргэлэх зайд  
발판위의 머리공간  
h: өндөр 담단높이  
r: газардах 계단참  
P: давхцаал 겹침  
a: өнцөг 경사각  
L: гадаргууны өргөн 통로폭  
SL: хажуутийн хэсэг 경사선



고용노동부

산업재해예방  
안전보건공단



## ⚠️ Ослын тохиолдол 재해사례



### • Тэнцвэрээ алдаж шатаар доош бууж байхдаа унах

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

Захиргааны байшиングийн машины өрөөний ханыг шавардахад бэлдэж шатаар бууж явахдаа ажилчин тэнцвэрээ алдаж шатаар доош унасан. Тэр толгойдоо гэмтэл аваад дараа нь нас барсан байна.

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### ⚠️ Ослын шалтгаан 재해원인

#### • Aюулгүй гарах зам байгаагүй байна

안전한 통로 미 설치

- Нэхмэлийн үйлдвэр энэ байдлаар суурилуулсан байсан ба шат болгоны өгсөх хэсэгт муруйлт байгаагүй учраас үүнийг саад бэрхшээл мэт гарч давдаг байсан / халытрах эсвэл доголдож өгсөх/

부직포를 계단 담단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

- Хамгаалалтын малгай өмсөөгүйгээс болж толгойгоо хамгаалаагүй эрсдэл гаргасан 안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### ✚ Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 예방대책

#### • Aюултай гарцыг хамгаалах

안전한 통로 확보

- Нэхмэлийн үйлдвэрийг шатаар гаражад халытрахүй ба унах шалтгааныг арилгах 계단통로에 밭이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

#### • Хувийн хамгаалалтын хэрэгсэл зүүх

개인보호구 착용 철저

- Барилгын талбайд барилгчдад зохих ёсны хамгаалалтын хэрэгслийг заавал өгж байх

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용토록 조치

# सिँढीमा हुने जोखिमहरू रोक्नुहोस्

계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

## सिँढी भनेको के हो? ‘계단’이란?

- सिँढी एउटा प्यासेज हो जसले दुई अलग तल्लाका सतहहरूलाई जोड्छ साथै यो 20 देखि 45 डिग्रीको कोणमा झुकेको हुन्छ। ट्रान्सर्भर्स सदस्य एउटा प्लेट वा प्लानर फुटहल्ड हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा, सतहमा हिङ्कनका लागि यो सुरक्षित हुनुपर्छ।

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

## ▲ 주요 위험 요인



✓ **두르्घटनामा लडेको**  
낙하물에 의한 위험




✓ **두르्घटना**  
넘어짐에 의한 위험



✓ **चिप्लिएर लडेको**  
실족에 의한 위험

## ☒ 체크 박스 | सिँढीको संरचना (अस्थायी सिँढी लगायत)

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



H: 총 높이 계단높이  
g: 계단의 단위 높이  
e: 계단의 머리 공간  
L: 계단의 통로 폭  
SL: 계단의 경사선  
P: 계단의 폭  
r: 계단의 깊이  
a: 계단의 각도  
SL: 계단의 경사선



500 킬ो그램  
바닥에 부딪친 경우  
500 kg 이상의 하중에  
견딜 수 있어야...



1 미터 높이에서  
500 kg/m<sup>2</sup> 부하를 견딜 수 있는 강도



300kg/m<sup>2</sup> 부하를 견딜 수 있는 강도



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



## ⚠️ 투르트나 마미타 재해사례



- **सीढीहरुमा हिंडा सन्तुलन हराएर तल झारेको**  
계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

अपार्टमेन्टको प्रशासनमा भवनमा स्थित मशिन कोठाका भित्ताहरु प्लास्टर गर्नका लागि सिंडीबाट तल झर्दा, एउटा कामदार सन्तुलन हराएर सिंडीबाट तल खसेका थिए। उनको टाउकामा चोट लागेर मृत्यु भयो।

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



## 🔔 티스 투르트나카 카라णहरु 재해원인

- **कुनै सुरक्षित प्यासेज उपलब्ध थिएन**  
안전한 통로 미 설치
  - नबुनिएको फैब्रिकलाई स्थापित गरिएको थियो जुन सिँडीको प्रत्येक खुडकिलाको वक्रतासँग जोडिएको थिएन, र यसले सामान्य मार्गमा बाधाको रूपमा काम गर्यो (चिप्लिने वा झर्ने कारण बन्यो)  
부직포를 계단 답단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용
- **सुरक्षा हेलमेट लगाउन विफल हुनाले टाउकाको अपर्याप्त सुरक्षा हुनु**  
안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



## ✚ रोकथाम उपायहरु 예방대책

- **सुरक्षित प्यासेज बनाउनुहोस्**  
안전한 통로 확보
    - न बुनिएको फ्याब्रिकमा हिंडा चिप्लिने वा सिँडीबाट तल झर्ने कुनै जोखिम छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्  
계단통로에 밭이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치
  - **व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणहरु सँधै लगाउनुहोस्**  
개인보호구 착용 철저
    - जब कामदारहरु निर्माण स्थलमा हुन्छन्, उनीहरूलाई कामका लागि उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान गरियो  
भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्
- 건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용도록 조치

# පඩිපෙළක හයානකතැන් වලක්වා ගන්න.

## 계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

### පඩිපෙළක් යනු කුමක්ද? ‘계단’이란?

- පඩිපෙළක් යනු කෙනෙකුට ඉහළ තැගීමට සාදා නිලේන අංශක 20 සිට 45 ක ඇල්වීමකින් යුත් නිවසකනම් තවිටු දෙකක් යාකරන උපකරණයකි. නිරස් කොටසට තහවුවක් හෝ පය තබන ලියක් නිඩිය යුතුයි. මේ සියල්ලටම වඩා එහි මතුවිට ආරක්ෂා සහිතව යාමට හැකිවිය යුතුය.

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

### ⚠️ ප්‍රධාන අවධානම් සාධක නො විවෘත කිරීම් සඳහා නො විවෘත කිරීම්




드물 드물 물에 젖은 계단은 허리에 부담을 주며 부상을 일으킬 수 있다.

드물 드물 계단에 미끄러져 넘어질 수 있다.

드물 드물 계단에 미끄러져 넘어질 수 있다.

### ☒ හරිවැරදි බැලීමේ පෙනීවිය | ඉතිමගේ ව්‍යුහය (තාවකාලික ඉතිමග ඇතුළුව)

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



기. 드물 500 kg의 무게를 지탱하는 계단은 드물지만 가능하다. 500 kg/m<sup>2</sup> 하중에 견딜 수 있는 강도

미터 1 쪽에 1m<sup>2</sup> 이상



아래와 같은 강도의 계단은 드물지만 가능하다.

공구 등의 낙하 위험이 없는 구조



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



## ⚠️ හදිසි අනතුරු අවස්ථාව රැහැරාම



- ඉතිමග දිගේ බසින විට සමබර තාව ගිලිහි පඩිපෙලෙන් වැට්ත.

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

පරිපාලන ගෙබනැගිලුක පඩිපෙලීන් බැස යන්න කාමරයක බිත්ති කපරාරු කිරීමට යාමේදී සේවකයෙක්ගේ සමබරනාව ගිලිහි පඩිපෙලීන් පහනට වැටුති. සේවකයාගේ තුවාලයක් ඇතිවූ අතර පසුව ඔහු මිය ගියේය.

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### හදිසි අනතුරට හේතුව රැහැරාම

- ආරක්ෂා සහිත මාර්ගයක් නොනිබුණි.

안전한 통로 미 설치

- පඩිපෙලේ හැම පඩියකම තැවැනු තැනට සම්ප නොවන සේ වියමන් නොකළ රේදුක් සවිකරන ලදී. එය සාමාන්‍ය ගමන් කිරීමට බාධකයක් ලෙස ගණන් ගැනීත. (ලිස්සිමක් හෝ පෙරලිමක් සිදුවිය හැකි පරිදි)

부직포를 계단 담단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

- ආරක්ෂක හිස්වැස්මක් නොපැලිම හේතුවෙන් හිසට ආරක්ෂාව ප්‍රමාණවන් නොවේය.

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### අනතුරු වැළැක්වීමේ ක්‍රියා යෙදා යොමු කිරීම්

- පුද්ගල ආරක්ෂක උපකරණ හොඳින් පළඳින්න.

안전한 통로 확보

- සේවකයන් වැඩ බිමක සේවය කරන අවස්ථාවලදී මුහුන්ට සුදුසු පුද්ගල ආරක්ෂක උපකරණ ලබාදෙන බවට වග බලාගත්ත.

계단통로에 밭이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

- ඉතා හොඳින් පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ පළඳින්න.

개인보호구 착용 철저

- සේවකයින් වැඩ බිමක සේවය කරන විට, ඒ අයට නියමිත ආරක්ෂක උපකරණ ලබාදෙන්න.

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용도록 조치

# সিঁড়ি কোঠায় বিপদ প্রতিরোধ

## 계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

### সিঁড়ি কোঠা বলতে কী বোায়? ‘계단’이란?

- সিঁড়িকোঠা হচ্ছে একটি চলাচলের পথ যেটিতে 20 থেকে 45 ডিগ্রী ঢাল থাকে যাতে দুটি ভিন্ন ফ্লোর সংযোগ করা যায়। তর্যক অংশটি হচ্ছে একটি প্লেট বা সমতল পাদানি। সর্বাংগে, চলাফেরার জন্য এর উপরিভাগ অবশ্যই নিরাপদ হতে হবে।

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

### ⚠️ ঝুঁকির মূল বিষয়সমূহ। 주요 위험 요인



✓ দুর্ঘটনাবশত পতন।  
낙하물에 의한 위험




✓ চাপা খাওয়া।  
넘어짐에 의한 위험



✓ পিছল খাওয়া এবং পতন।  
실족에 의한 위험

### ☒ চেক বক্স | সিঁড়ি কোঠার কাঠামো (অঙ্গায়ী সিঁড়ি কোঠাসহ)।

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



H: 모어ট উচ্চতা 계단높이  
g: সিঁড়ির প্রস্থ বালপাই  
e: সিঁড়ির ধাপ থেকে উচ্চতা বালপাইর মেরিপোণ  
h: সিঁড়ির উচ্চতা দাপনালো  
p: ল্যার্ডিং ক্ষেত্র  
r: মিলে থাকা অংশ বা ওভারল্যাপ  
a: কোণ ক্ষেত্র  
L: তলদেশের প্রস্থ তরুণ  
SL: কাঠামোর টানা ক্ষেত্র



1 미터রের অধিক প্রস্থ।  
폭 1m 이상



যে কাঠামোর পড়স্ত বন্তের কোন ঝুঁকি নেই, যেমন টুলস।  
공구 등의 낙하 위험이 없는 구조



고용노동부

산업재해예방  
안전보건공단



BANGLADESH

## ⚠️ দুর্ঘটনার দৃষ্টিতে 재해사례



- সিঁড়ি দিয়ে হাঁটার সময় ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যায়।  
계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

একটি অ্যাপার্টমেন্টের প্রশাসনিক ভবনের মেশিন রুমের দেওয়াল প্লাস্টার করার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একজন শ্রমিক ভারসাম্য হারায় এবং সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যায়। শ্রমিক মাথায় আঘাত পায় এবং পরে মৃত্যুবরণ করে।

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### দুর্ঘটনার কারণসমূহ। 재해원인

- চলাচলের নিরাপদ পথ উপলব্ধ ছিল না।  
안전한 통로 미 설치
- প্রতিটি সিঁড়ির সাথে নন-ওভেন ফ্যাব্রিক এমন ভাবে স্থাপন করা হয়েছিল যে তা সিঁড়ির ভাঁজের সাথে দৃঢ়ভাবে লাগানো ছিল না,  
এবং সেটি স্বাভাবিক চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা (পিছল বা হেঁচট খাওয়ার কারণ) সৃষ্টি করে।  
부직포를 계단 담단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로  
작용
- নিরপত্তা হেলমেট পরার ব্যর্থতার কারণে মাথায় অপর্যাঙ্গ সুরক্ষা।  
안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপসমূহ। 예방대책

- নিরাপদ চলাচলের পথ নিশ্চিত করুন।  
안전한 통로 확보
- নিশ্চিত করুন যে সিঁড়িপথ থেকে পড়ে যাওয়ার বা চলমান কোন নন-ওভেন ফ্যাব্রিকের উপর পিছল খাওয়ার কোন ঝুঁকি নেই।  
계단통로에 밤이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치
- সঠিকভাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জাম পরিধান করুন।  
개인보호구 착용 철저
- শ্রমিকরা যখন নির্মাণস্থলে অবস্থান করে, নিশ্চিত করুন যে কাজের জন্য তাদেরকে যথাযথ ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জাম  
সরবরাহ করা হয়েছে।  
건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용도록 조치

# سیڑھیوں کے خطرات سے بچاؤ

계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

'계단'이란? کیا ہیں?

- سیڑھیاں ایک گزر گاہ ہے جس میں دو مختلف منزلوں کی سطحات کو جوڑنے کے لئے 20 سے 45 ڈگری کا زاویہ کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ قاطع رکن ایک پلیٹ یا پلائر قدم جمانے کی جگہ ہے۔ سب سے بڑھ کر، اس کی سطح پر چلنا پھرنا لازمی محفوظ ہونا چاہئے۔

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

## ▲ بڑا خطرہ کے عوامل



پھسلنے اور گرنے کا خطرہ  
실족에 의한 위험




گرنے کا خطرہ  
넘어짐에 의한 위험



اشیاء کے گرنے کا خطرہ  
낙하물에 의한 위험

## پڑتال باکس | سیڑھیوں کی ساخت (بشمول عارضی سیڑھیاں)

계단의 구조(가설계단 포함) | Check Box



계단높이:H  
발판깊이:g  
발판위의 머리공간:e  
답단높이:h  
계단참:p  
겹침:r  
경사각:a  
넓이:SL  
통로폭:L  
상트리거:SL



500 کلوگرام سے زائد برآہ راست  
وزن کو سہارا دینے کے لئے قابل بونا  
چاہئے...  
500 kg 이상의 하중에  
견딜 수 있어야 ...



500 کلو گرام/m<sup>2</sup> کے ایک برآہ راست لوڈ کو سہارا دینے کے قابل طاقت  
500 kg/m<sup>2</sup> 하중에 견딜 수 있는 강도



ساخت جو اشیاء جیسے اوزاروں کے گرنے کا خطرہ نہیں رکھتی ہے  
공구 등의 낙하 위험이 없는 구조



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



PAKISTAN

## حادثے کی صورت ⚡



- سیڑھیوں سے اترے ہوئے توازن کھو دینا اور گر جانا  
계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

ایک اپارٹمنٹ انتظامیہ کی عمارت میں ایک مشین روم میں دیواروں کو پلستر کرنے کی تیار کرنے کے لئے سیڑھیوں سے نیچے اترے ہوئے، ایک کارکن نے توازن کھو دیا اور سیڑھیوں پر گر گیا۔ کارکن کو سر میں چوٹ لگی اور بعد میں انتقال کر گیا

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망

## حادثے کے اسباب 📣

- کوئی محفوظ گزرگاہ مستیاب نہیں تھی

안전한 통로 미 설치

- غیر بُنے کپڑے کو اس طرح نصب کیا گیا یہ سیڑھیوں کے بر اوپری کے گولائی کے ساتھ قریبی رابطے میں نہیں تھا،  
اور اس نے عام راہ میں ایک رکاوٹ (ایک پھسلن پا ٹرب کا سبب) کے طور پر عمل کیا

부직포를 계단 답단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로

작용

- ایک حفاظتی بیلمٹ پہننے میں ناکامی سے نامناسب سر کی حفاظت

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡

## بچاؤ کے اقدامات +

- حفاظتی گزرگاہ محفوظ کریں

안전한 통로 확보

- یقینی بنائیں کہ سیڑھی کے راستے گرنے یا کسی بھی غیر بُنے کپڑے پر پھسلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے  
계단통로에 발이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

- ذاتی حفاظتی سامان مکمل طور پر پہنیں

개인보호구 착용 철저

- جب مزدور تعمیراتی جگہ پر ہوں، تو یقینی بنائیں کہ انہیں ان کے کام کے لئے مناسب ذاتی حفاظتی سامان فراہم  
کیا جاتا ہے۔

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용토록 조치

# Шатыларда иштеп жатканда коркунуч факторлорунун алдын алуу

## 계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

### Шаты деген эмне? ‘계단’이란?

- Шаты – эки башка кабатты байланыштыруу үчүн колдонулган, эңкейиши 20-45 градус болгон етмөк. Туурасынан кеткен курулуш элементти жалпак бут койгуч же тактай болуп эсептелинет. Эң башкысы, ал анын үстүнөн басып жүргөнгө коопсуз болушу керек.

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

### △ Негизги коркунуч факторлору 주요 위험 요인



▼ Tүшүп кетүү коркунучу  
болгон нерсөлөр  
낙하물에 의한 위험



▼ Жыгылуу коркунучу  
넘어짐에 의한 위험




▼ Тайып же кулаап кетүү  
коркунучу  
실족에 의한 위험



### Желекче | Шатынын түзүлүшү (убактылуу шатылар дагы кошулат)


Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



H: Toluk бийиктиги 계단높이  
g: Тепкичтердин жазылыгы  
발판깊이  
e: Тепкичтердин ички бийиктиги  
발판위의 머리공간  
h: Көтөрүлүштүн бийиктиги  
딥단높이  
r: Тепкич аянтчасы 계단참  
g: Kalka 겹침  
a: Burch 경사각  
L: Төгиздиктүн жазылыгы  
통로폭  
SL: Узуннан жаткырылган устун  
경사선



Бышыктыгы 500 кг/m<sup>2</sup> ашык болгон пайдалуу жүктүү көтөрүү мүмкүнчүлүгү болушу керек... 500 kg/m<sup>2</sup> 하중에 견딜 수 있는 강도



Жазылыгы 1 метрден ашкан  
болушу шарт  
폭 1m 이상



Аспаптар сыйктуу нерсөлдердин түшүп кетүү  
коркунучу болбогон түзүлүштөр  
공구 등의 낙하 위험이 없는 구조



고용노동부

산업재해예방  
안전보건공단



## ⚠ Кырсык окуясы 재해사례



- **Тепкичтен түшүп бара жатып, тең салмактуулугун жоготуп, жыгылып түшкөн**  
계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

Административдик имараттын аппараттык бөлмөсүнүн дубалын штукатуркалоого даярдоо үчүн тепкичтен түшүп бара жатып, жумушчу тең салмактуулугун жоготуп, тепкичтен жыгылып түшкөн. Жумушчу башынан жаракат алып, натыйжасында каза болуп калган.

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### 💡 Кырсыктын себептери 재해원인

- Коопсуз өтмөктүн болбогондугу  
안전한 통로 미 설치
  - Тепкичтер токулбаган материал менен формасы билинбей турғандай кылып жабылғандыктан, өтмөктөрдөн кыйналбай өтүүгө жолтоо (таюу же чалынуу) болгон  
부직포를 계단 답단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용
- Коопсуздук каскасын кийбекендиктен, баштын тиешелүү түрдө корголбой калғандыгы  
안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### ✚ Кырсыкты болтурбоо чаралары 예방대책

- Коопсуз өтмөктү даярдан алуу  
안전한 통로 확보
  - Токулбаган материал болгон жерлерде тепкичтен түшүп же тайып кетүү коркунучун текшерүү  
계단통로에 밭이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치
- Жеке коргогуч шаймандарын ар дайым кийип жүрүү  
개인보호구 착용 철저
  - Жумушчулар курулуш аянтчаларында болгон мезгилде, алар тиешелүү жеке коргогуч шаймандары менен камсыз болуулары керек.  
건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용토록 조치

# လျှကားထစ်များတွင် ကြံတွေ့ရသည့် အန္တရာယ်များ

## 계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

### လျှကားထစ်ဆိတာ ဘာလဲ '계단'이란?

- လျှကားထစ်များဆိုသည်မှာ မတူညီသည့် အထပ် ၂ ခုကို ၂၀ဖုံးရှိမှ ၄၅ဖုံးရှိအထိ တိမ်းတောင်းကာ ချိတ်ဆက်ပေးထားသည့် လျှောက်လမ်းဖြစ်သည်။ အချိတ်အဆက်သည် အမာခံ သို့မဟုတ် အမာခံအောက်ခြေဖြစ်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ ယင်းအချိတ်အဆက်ပေါ်တွင် ဘေးကင်းစွာသွားနိုင်ရန် အရေးကြီးသည်။

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

### ⚠️ အမိက အန္တရာယ်များ၊ အကြောင်းရင်းများ 주요 위험 요인



✓ အရောအွေများ ပြတ်ကျနိုင်ခြင်း  
낙하물에 의한 위험




✓ လူပြတ်ကျနိုင်ခြင်း  
넘어짐에 의한 위험



✓ ခြေခံခြေလကာ ပြတ်ကျနိုင်ခြင်း  
실족에 의한 위험

### ☒ စစ်ဆေးရန် | လျှကားထစ်တည်ဆောက်ပုံ (ယာယိလျှကားထစ်အပါအဝင်)

Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



고용노동부

산업재해예방  
안전보건공단



## ⚠ မတော်တဆဖြစ်စဉ်

재해사례



- 레ှေကားဆင်းရာတွင် ဟန်ချက်ပျက်ကာ ပြတ်ကျူခြင်း  
계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

ရုံးခန်းတစ်ခု၏ စက်ခန်းနံရုံကို ပလာစတာကိုင်ရန်အတွက် လောကားမှဆင်းလာစဉ် ဟန်ချက်ပျက်ကာ ချော်လဲသည်။ ခေါင်းနှင့်ရိုက်မိုက် ယင်းဒက်ရာကြောင့် သေဆုံးသွားရသည်

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



## မတော်တဆမှုဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ

- သေးကင်းသည့် လျှောက်လမ်းမရှိခြင်း

안전한 통로 미 설치

- 레ှေကားအထောက်တိုင်း၏ ကြွေတွင် အထည်ကြမ်းကို ခင်းထားခြင်းကြောင့် (ခြေချိန်ကာ လဲပြီး)

မတော်တဆဖြစ်ခြင်း

부직포를 계단 담단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

- မတော်တဆဖြစ်စဉ်တွင် ခေါင်းဆောင်းစွဲရန်အတွက် လုံလောက်သည့် ခေါင်းနှင့် လွတ်သည့် အကွာအဝေးမရှိခြင်း

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



## ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ချက်များ

- သေးကင်းသည့် လျှောက်လမ်း တပ်ဆင်ပါ

안전한 통로 확보

- 레ှေကားအတက်အဆင်းတွင် အဝတ်ချောများ မရှိနေဖော် ကြပ်မတပါ

계단통로에 밭이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

- တစ်ကိုယ်ရေး ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ သေချာစွာဝတ်ဆင်ပါ

개인보호구 착용 철저

- လုပ်သားများ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် သေးကင်းရေးအဝတ်အထားများ သေချာစွာဝတ်ဆင်ထားပါ

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용토록 조치

# Prevene perigu iha eskada

## 계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

### Saida eskada ne'e? '계단'이란?

- Eskada hanesan dalan nebe iha lidun inklinasaun entre 20 to'o 45 grau atu liga entre rua rai simentu iha fatin la hanesan. Odan fuan hanesan bikan ou planar atu sama ho ain. Liu hotuhotu, buat ne'e tenke seguru atu la'o iha nia leten.

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

### △ Fatór Risku Maioria 주요 위험 요인



✓ Risku ba sasaan monu  
낙하물에 의한 위험




✓ Risku ba monu  
넘어짐에 의한 위험



✓ Risku ba namdoras no monu  
실족에 의한 위험

### ☒ Haree Kaixa | Estrutura eskada (inklui eskada temporariu) Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



H: Total rise 계단높이  
g: Odan fuan nia kle'an 발판깊이  
e: Kuarto priodade iha odan fuan nia leten  
발판위의 머리공간  
h: Sae aas 단단높이  
p: Aterrajen 계단참  
r: Sobrepozisaun 겹침  
a: Lidun 경사각  
L: Oin nia luan 통로폭  
SL: Ai riin 경사선



Tenke bele suporta ema ida ho tula liu hosi 500 kg ...  
500 kg 이상의 하중에 견딜 수 있어야 ...



Luan liu hosi metru 1  
폭 1m 이상



Estrutura maka la iha risku ba sasaan monu hanesan  
ekipamento hirak ne'e  
공구 등의 낙하 위험이 없는 구조



고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



EAST TIMOR

## ⚠ Kazu asidente 재해사례



### • Lakon tato'an no monu sekuandu tuun hosi eskada

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

Sekuandu tuun hosi eskada atu prepara ba taka ninin iha makina fatin iha apartementu administraisaun edifisiu nian, trabalhador ida lakon nia tato'an no monu hosi eskada.

Trabalhador ne'e sofre kanek iha nia ulun no depois mate

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망



### Kauza ba asidente 재해원인

#### • Dalan seguru la iha

안전한 통로 미 설치

- Hena laos soruk nian tau ona didi'ak para la kona kontaktu ho mair hosi odan fuan ididak, no buat nee sai hanesan obstakulu (halo namdoras ou monu) ba dalan normal  
부직포를 계단 답단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

#### • La adekuadu protesaun ba ulun hosi falta atu hatais helem seguransa ida

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡



### Medida Prevene 예방대책

#### • Seguru dalan ho diak

안전한 통로 확보

- Asegura katak la iha risku monu hosi eskada ou namdoras hosi hena laos soru nian  
계단통로에 밤이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

#### • Hatais tomak individuál ekipamentu protesaun

개인보호구 착용 철저

- Sekuandu trabalhador sira iha fatin kontrusaun, asegura katak sira prepara ona ho individuál ekipamentu protesaun ho appropriadu ba sira nia serbisu.

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용도록 조치

# ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍເທິງຂຶ້ນໄດ

## 계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

## ຂັ້ນໄດ້ແມ່ນຫຍົງ? ‘계단’이란?

- ຂັ້ນໄດ້ແມ່ນທາງຍ່າງທີ່ມີນຸ່ມເບີ້ງ, 20 ເຖິງ 45 ອົງສາ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊັ້ນສອງຊັ້ນ. ສວນປະກອບຕາມທາງຊວາງຈະເປັນແຜ່ນ ຫຼື ພື້ນຜົວລົງບ. ເນື້ອສິ່ງອື່ນທັງໝົດແມ່ນມັນຕອງເຄື່ອນທີ່ເທິງພື້ນຜົວໄດ່ຢາງປອດໄພ.

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

## ⚠️ ប័ណ្ណិស្សង់សំភ័ណ៌ ជូយ វិវេក យុត្តិ



 ទំនាក់ទំនងក្នុងការបង្កើតរឹងចាំបាច់  
នាយកដ្ឋាន និងការគ្រប់គ្រងសាខាដែលមានការងារ




## ຄວາມສົ່ງທີ່ຈະຕິກລົງມາ ນັ້ນ ນັ້ນ



## ទូរាមសៀវភៅទីឱ្យមិន និង លើម សម្រាប់ជាមួយ

 ຊອງເຮັດເຄື່ອງໝາ | ໂຄງສ້າງຂອງຂັ້ນໄດ້ (ລວມທັງຂັ້ນໄດ້ຊື່ວ່າຄາວ) | Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



H: ຄວາມສູງລວມຫັກໝີ ດັບຕົ້ນ  
g: ຄວາມເລີກຂອງຂັ້ນຂອງຂັ້ນໄດ້  
ຟິຟິ່ນໄດ້  
e: ບ່ອນງາງເຄົາສ່ວນເຫຼືອງເຫຼືອງຂັ້ນ  
ຂອງຂັ້ນໄດ້ ບັດປວຍໃຫ້ ມີເປົກການ  
h: ຄວາມສູງຂອງຂັ້ນໄດ້ ດັບຕົ້ນ  
p: ຊາວນີ້ແມ່ນໄດ້ ດັບຕົ້ນ  
r: ສະວົງທີ່ຫີ່ບໍ່ອ່ອມກຳນົມ ກົດ  
a: ນຸ່ມ ພົມ ຜົກ  
L: ຄວາມກວ້າງຂອງໜີ້ຜົວ ຕອງປູກ  
S: ຂອງໜີ້ຜົວ ຜົນໄສ



ຄວນຈະສາມາດຮອງຮັບນ້ຳ  
ໜັກບັນຫຼຸກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ  
500 ກລ ...  
500 kg 이상의 하중에



ມີຄວາມກວ້າງກວ່າ 1 ມ  
ຝາ 1m 이상



ໂຄງສ້າງທີ່ມີຄວາມສົງງານທີ່ວັດຖຸ ແຊ້ນວ່າ ເຄືອງມີ  
ຈະຕິກລົງມາ ດັກ ດັກ ດັກ ດັກ ດັກ ດັກ ດັກ ດັກ

**⚠️ ກໍລະນີເກີດອຸບັດຕີເຫຼືອ ແຈກສະເພາະ**



- เสียสินคุณ และ ตีภารีมานาในเวลาว่างจ้าย่าฯ ล้าชี้น่ำ

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잊고 넘어짐

ໃນຂະນະກຳລັງຢ່າງລົງຂຶ້ນໄດ້ ເພື່ອກະກຸນຈະສາບປຸນຝາຜະໜັງໃນທ້ອງເຄື່ອງຈັກຂອງອາຄານຫ້ອງຊຸດ, ຄືນໍາມາເສຍສົມດຸນ ແລະ ຕົກລົງມາຈາກຂຶ້ນໄດ້. ຄືນໍາມາໄດ້ຮັບຄວາມທຳລະນານຈາກການບາດເຈັບຢ່າງຫົວ ແລະ ເສຍຂີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 물의 중심을 잊고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망

ສາທິປະໄຕ ລາວ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

- បំមិទារាយថា ពីពន្លឹម

안전한 통로 미 설치

- มีภารນบำเพ็ญໃຫ້ງເຄາມມາຕີດ ເຊິ່ງມັນບໍ່ຕິດກັບສ່ວນໂຄງຂອງຂັ້ນໄດ້ແຕ່ລະຂັ້ນ, ແລະ ມັນຍັງເປັນເໝືອນສິ່ງກີດຂວາງ (ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງການມື່ນ ຫຼື ສະດຸ) ທາງຢາງປຶກກະຕິອີກດ້ວຍ

- 무직포를 계단 딥닌의 줄곡에 맞춰 월직 되지 않는 상태로 절시하여 정정적인 동향

• រាជ្យមនុស្សជាមួយក្រុងបុរាណ

มาดูรายงานปัจจุบัน 예방대책

- ກວດສອບໃຫ້ໜັນໃຈວ່າສາມາດຍ່າງຂຶ້ນລົງໄດ້ຢ່າງໆ/ອດໄຍ

안전한 통로 확보

- ກວດສອບໃຫ້ແນໃຈວ່າບໍ່ມີຄວາມສູງທີ່ຈະຕິກລົງມາຈາກຂັ້ນໄດ້ ຫຼື ມີນູ່ເທິງຜ້າໃຢສັງເຄາະທີ່ກຳລັງເຄືອນທີ່

계단통로에 발이 걸려 넘어지거나 부직포의 유통으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

- ส่วนໃສ່ອປະກອນບ້ອງກັນສ່ວນບກຄົນຢ່າງຄືບຖວນ

개인보호구 착용 철저

- เมื่อถึงงานยูไนเต็ดที่รั้วส้าง, ให้กาวด์สอยบินี้แบบใจว่าพวากเข้ามายุ่งก่อนป้องกันส่วนบุคคลที่เขามาส่องทางของเข้าเจ้า.

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용토록 조치