

태양광 패널 설치 작업 중 단부에서 떨어짐

공 사 명	태양광발전 시설공사	발생일시	2014. 2. 10(월) 12시경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기도 용인시 기흥구 OO동	공사규모	태양광 패널 71EA 및 설비시설 설치
재해개요	<p>2014년 2월 10일(월) 12시 00분경 경기도 용인시 기흥구 OO동 소재 태양광발전 시설공사 현장에서 피재자(56세, 남, 판넬공)가 신축건물 옥탑층에서 태양광 판넬을 철골 구조물에 설치하기 위해 슬라브 단부 바닥 개구부(‘ㄷ’자 형태, 약 2m×1.5m) 위에 이동식 사다리(A형 철재사다리)를 1자로 펼쳐서 걸쳐 놓고 그 위에서 작업 중 약 11m 아래의 지상바닥으로 추락하여 사망한 것으로 추정되는 재해임.</p>		

재 해 상 황 도



안전대책	<p>- 추락에 의한 위험방지조치 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> · 근로자가 추락할 위험이 있는 옥탑 상부 등 장소에서 태양광 판넬 설치 작업을 할 경우 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업 발판을 설치해야 함. · 옥탑 상부 슬라브 단부 등에서 근로자가 추락할 위험이 있는 작업의 경우 근로자에게 안전대를 지급하고 착용하도록 하여야 함.
------	---